



Tipo Modalidad	58	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.3: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	100	
Fecha	2014/07/10	
Periodicidad	6	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
1	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1		H40 (A)-Concesión de Aguas Distrito ASORUT: El Distrito de adecuación de tierras Roldanillo Unión, Toro - RUT, ubicado en jurisdicción de los municipios del departamento del Valle del Cauca que llevan este mismo nombre, es propiedad del INCODER pero se encuentra bajo administración delegada (Contrato 677 de 2010) por parte de la asociación de usuarios ASORUT. La resolución de.....	Esto genera una sobre explotación del recurso hídrico, poniendo en riesgo el caudal ecológico y la sostenibilidad de otras captaciones concesionadas aguas debajo de las tomas del distrito RUT. Este hecho es ocasionado porque el INCODER no ha realizado un seguimiento adecuado a la operación del distrito en el trimestre observado. Adicionalmente, el seguimiento que debe realizar la CVC	Realizar afloros de seguimiento	Realizar afloro semestral para establecer si en efecto se está captando más agua de la concesionada. Esta actividad se hará sin anunciaria previamente, para que represente la condición real de operación.	Informe de afloro	2	2014/08/18	2015/08/17	62	0	De la Auditoria INCODER vigencia 2013, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario trasladada 3 hallazgos a CVC
	2		H44 (A)-Obras realizadas en el Distrito RUT: Mediante contrato 017 de 2012 y 1168 de 2013 el INCODER realizó la construcción entre otras obras, de un dique marginal de aproximadamente 42km sobre la margen izquierda del Rio Cauca, por un costo total de \$17.603 millones, se realizaron tambien Obras de Protección de Orillas por valor de \$5.254 millones y mantenimiento a las vías.....	Los hechos mencionados afectan la inversión realizada por el INCODER la cual asciende a \$26.307 millones, pues afectan la estructura de los bienes construidos y generan riesgos de falla de las obras realizadas. Estos hechos se originan en la falta de señalización, cerramiento y capacitación sobre restricciones al acceso y uso de las infraestructuras del distrito.	Fortalecer la capacitación de los funcionarios de las administraciones municipales en los aspectos de Ordenamiento Territorial asociados con el desarrollo de actividades que atenten contra la estabilidad y funcionalidad de la infraestructura de protección contra inundaciones y otros riesgos potenciales.	Capacitar en el tema Gestión del Riesgo, a miembros de las administraciones municipales área de influencia del Distrito RUT, sobre el tema de diques de protección y revisar desde el Ordenamiento Territorial y el Control y Vigilancia del desarrollo urbano (otorgamiento y licencias de construcción) la regulación de actividades, según determinantes ambientales del territorio.	Capacitaciones	3	2014/07/31	2014/08/31	4		De la Auditoria INCODER vigencia 2013, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario trasladada 3 hallazgos a CVC
	3		H-45 (A)-Vertimientos y Extracción en el Distrito RUT: La CGR evidencia que en desarrollo de las labores de administración y operación de l distrito RUT, el INCODER ha identificado la realización de vertimientos de aguas procedentes de las lagunas de floxidación de losa lcantarillados de los municipios de Roldanillo, Unión y Toro por parte de la empresa ACUAVALLE E.S.P. en el .....	Estas deficiencias se presentan porque las entidades territoriales, INCODER y la CVC no han coordinado las acciones necesarias que permitan solucionar estos inconvenientes, poniendo en riesgo las estructuras construidas, el funcionamiento del distrito y la calidad de los productos agropecuarios extraídos de la zona de influencia del distrito RUT.	Verificar el cumplimiento de las normas de vertimientos en el Distrito RUT por parte de la empresa Acuavalle y de ser necesario aplicar las acciones administrativas necesarias (incluyendo el inicio de proceso sancionatorio) a fin de que dichas normas se cumplan.	Realizar caracterizaciones a las descargas realizadas en el Distrito RUT por parte de la empresa Acuavalle y de cumplimiento de la normatividad ambiental sobre vertimientos.	No. de caracterizaciones realizadas	3	2014/09/01	2014/12/31	17	0	De la Auditoria INCODER vigencia 2013, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario trasladada 3 hallazgos a CVC
	4		H-45 (A)-Vertimientos y Extracción en el Distrito RUT: La CGR evidencia que en desarrollo de las labores de administración y operación de l distrito RUT, el INCODER ha identificado la realización de vertimientos de aguas procedentes de las lagunas de floxidación de losa lcantarillados de los municipios de Roldanillo, Unión y Toro por parte de la empresa ACUAVALLE E.S.P. en el .....	Estas deficiencias se presentan porque las entidades territoriales, INCODER y la CVC no han coordinado las acciones necesarias que permitan solucionar estos inconvenientes, poniendo en riesgo las estructuras construidas, el funcionamiento del distrito y la calidad de los productos agropecuarios extraídos de la zona de influencia del distrito RUT.	Brindar apoyo para la selección y compra por parte de las Administraciones Municipales de lotes apropiados para implementar sistemas de tratamiento, para garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos	Realizar vistas conjuntas con los municipios y Acuavalle para definir posibles lotes, teniendo en cuenta consideraciones técnicas y normativas.	Informe de Visitas realizadas	3	06/10/2014	06/10/2015	52		De la Auditoria INCODER vigencia 2013, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario trasladada 3 hallazgos a CVC
	5		H-45 (A)-Vertimientos y Extracción en el Distrito RUT: La CGR evidencia que en desarrollo de las labores de administración y operación de l distrito RUT, el INCODER ha identificado la realización de vertimientos de aguas procedentes de las lagunas de floxidación de losa lcantarillados de los municipios de Roldanillo, Unión y Toro por parte de la empresa ACUAVALLE E.S.P. en el .....	Estas deficiencias se presentan porque las entidades territoriales, INCODER y la CVC no han coordinado las acciones necesarias que permitan solucionar estos inconvenientes, poniendo en riesgo las estructuras construidas, el funcionamiento del distrito y la calidad de los productos agropecuarios extraídos de la zona de influencia del distrito RUT.	Realizar seguimiento a las obligaciones a la Licencia Ambiental correspondiente a la extracción de arena en el sector El Palmar, en las coordenadas señaladas.	Verificar que la operación se está realizando en concordancia con lo planteado en la Licencia Ambiental, y el correspondiente seguimiento a las obligaciones de la misma, de no ser así se emprenderán las acciones administrativas pertinentes.	Conceptos Técnicos	1	01/09/2014	30/09/2014	4		De la Auditoria INCODER vigencia 2013, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario trasladada 3 hallazgos a CVC